

Perfekt Fönsterfärg



*Väderbeständig och utmärkt kulörhållning
Lättstruken och lätt att sparmåla med
Vackert halvblankt resultat*

Det är detaljerna som gör det – måla dina fönster och snickerier med Perfekt Fönsterfärg. Perfekt Fönsterfärg är speciellt anpassad för målning av träfönster och snickerier utomhus såsom möbler, fönsterluckor, dörrar, vindskivor och staket. Färgen är rinningssäker, lätt att stryka ut och lätt att sparmåla med. Med Perfekt Fönsterfärg får du ett vacker halvblankt resultat och en tålig yta med en utmärkt kulörhållning.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG
6 - 8 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +7°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
klibbfri efter ca 2 tim. Övermålningsbar efter 4-6 tim

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

FÖRBEHANDLING Ytor som målas ska vara rena och torra. Se punkten viktigt. Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort löst sittande färg och grånat poröst trä. Gamla spruckna tjocka färgskikt bör avlägsnas helt. Blanka och hårda ytor ska mattslipas. Runda av skarpa kanter. Ta bort sprucket och löst sittande kitt.

MÅLNING: Behandla sugande ytor, både trärena och gamla, som skarvar, knutpunkter och kittfalsar med Perfekt Impregneringsolja. Särskilt viktigt att behandla ändträ för att stoppa uppsugning av vatten. Överskott av Perfekt Impregneringsolja torkas upp. Tidigare målade och grundoljade ytor grundmålas med Perfekt Trågrund. Laga sprickor och fyll öppna fogar med Beckers Målarfog samt kitta med Beckers fönsterkitt.

Måla

Färdigmåla 2 gånger med Perfekt Fönsterfärg. Bäst resultat fås med mjuk helsyntetisk pensel. Måla några mm in på glaset. För bästa resultat måla bottenstycket och en bit upp på sidostyckena en extra gång.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Rör om färgen före användning. Underlaget ska vara rent och torrt. Träkonstruktionen får inte innehålla för mycket fukt, max 16% fuktkvot. Stryk inte ut färgen för tunt utan ta rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång. Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn och dagg inom 4-6 timmar från avslutad målning. Undvik att måla ytor kallare än +7°C och vid luftfuktighet över 80% RH.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version I71024